


立ちどまらない保険。

三井住友海上

MS&AD INSURANCE GROUP



# 少しの注意でしっかり防止! 防災・減災対策はお済みですか?

## トラッキング現象編



## 水ぬれ事故編




## 雷サージ編




## 雪災編



事故が発生すると、建物や家財、生活にも大きな影響を与えてしまいます…



# 事故が起こりやすい場所をチェックしましょう!



事故は日頃の対策で、「防ぐ・減らす」ことができます！

## 火災事故

コンセントやモジュラージャックにプラグを長時間差し込んだままにしておくと、プラグとの隙間にホコリがたまり、このたまたまホコリが原因でプラグ部分から発火することがあります。これを「トラッキング現象」といいます。

### 対策のポイント

- ① プラグはときどき抜いて、乾いた布でホコリを拭き取る。
- ② プラグが変色・変形していたら取り替える。
- ③ 使用していない家電製品は、コンセントからプラグを抜く。



## 水ぬれ事故

### 対策のポイント

- ① 配管の老朽化、接続部の緩みがないか確認する。
- ② 詰まりを防止するためにこまめに掃除をする。
- ③ 長期間留守にする場合は水抜き<sup>(\*)</sup>を実施する。

※水抜き方法は、箇所により異なります。詳しくは寒冷地の水道局などのホームページをご覧ください。



## 雪災事故

### 対策のポイント

- ① カーポート用の着脱式補助柱を設置する。
- ② こまめに雪落としをする。



## 雷サージ

雷サージとは、雷によって過剰な電流が流れる現象です。雷が直接落ちていなくても、電源線や大気等を伝って異常な過大電流が家に入り込むと、電化製品が故障してしまうことがあります。

### 対策のポイント

- ① コンセントからプラグを抜く。
- ② 雷サージ対応機器（雷ガード用（過電圧対応）のタップ等）を取り付ける。



・火災保険の詳細はパンフレット等をご覧ください。ご不明な点につきましては取扱代理店または当社までお問合せください。

三井住友海上火災保険株式会社

MS&AD INSURANCE GROUP

● ご相談・お申込先

<https://www.kazai-hoken.jp>  
取扱代理店 株式会社保険企画